



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali ed I.S.
Dipartimento regionale dei beni culturali ed I.S.
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

PostaCertificatadi@partimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania

Via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania
tel. +390957472111
sopriect@regione.sicilia.it
Posta Certificata
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Unità operativa di base S14.3

Sezione per i beni paesaggistici e demotnoantropologici

tel. +390957472215-214

sopriect.uo3@regione.sicilia.it

Risposta a prot. n.

Catania prot. n.

Risposta a

5930

prot. n.

del

06 APR. 2022

Catania

prot. n.

del

Oggetto: Direttive sugli interventi relativi ai muretti a secco nella aree etnee colpite dal sisma del 2018

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dei Comuni della
Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26.12.2018

Via Felice Paradiso 55/A

95024 Acireale CT

pec: comm.sisma2018ct@pec.governo.it

s.scalia@governo.it

Ai Comuni di

Acireale

Acicatena

Aci Bonaccorsi

Aci Sant'Antonio

Milo

Sant'Alfio

Santa Venerina

Viagrande

Zafferana Etnea

Alla Città metropolitana di Catania

Al Parco dell'Etna

Al Genio Civile di Catania

All'Ordine degli Architetti della provincia di Catania

All'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania

All'Ordine dei Geometri della provincia di Catania

All'Ordine degli Agronomi della provincia di Catania

All'Ordine dei Periti agrari della provincia di Catania

Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fico Guzzo		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	50	Piano	1	Tel.	09574722
		Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Responsabile dell'istruttoria		Stanza		Tel.	0957472
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopriect@regione.sicilia.it - Referente:		Margherita Corsini			
Stanza	16	Piano	1	Tel.	095.7472279
		Orario e giorni ricevimento: Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30			

In riferimento agli interventi di ricostruzione e ripristino dei muri a secco danneggiati dal sisma 26.12.2018, di cui all'Ordinanza commissariale n. 23, ed a seguito di quanto emerso durante i precedenti incontri ordinati a cura del Commissario per la ricostruzione, con la presente si vogliono fissare talune indicazioni utili su come operare nell'ambito territoriale in questione ed i salvaguardia di detti manufatti.

Occorre ribadire che i muri a secco presenti sull'intero territorio etneo, oltre ad essere in larga parte soggetti a tutela paesaggistica di cui al D.Leg.42/2004, restano soggetti alla tutela a cura del Parco dell'Etna ed a quella più recente del "Piano paesaggistico regionale", in oltre tali manufatti dal 2018 sono stati riconosciuti dall'UNESCO nella Lista rappresentativa del "Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità".

A seguito di ciò l'insieme di queste strutture possono inquadrarsi come "Bene monumentale diffuso", del quale ogni proprietario rimane custode e conservatore, la tutela di questi manufatti, nella loro conformazione originaria, rappresenta un'assoluta priorità, ed il loro mantenimento nella forma e nei componenti, è un chiaro ed imprescindibile obiettivo.

Tutto ciò premesso si ribadisce come ogni intervento, di ricostruzione, ove necessaria, od il loro mantenimento, dovrà assicurarsi e condursi con le stesse tecniche costruttive originarie e con l'esclusione di adozione di malte e leganti di qualsiasi genere.

Eccezione potranno rappresentale alcune casistiche riguardanti i percorsi carrabili esistenti, dove nell'ottica di mantenere coefficienti di sicurezza adeguata, la riparazione potrà essere effettuata attraverso la sostituzione con manufatti in calcestruzzo, armato o muratura c.d. "a gravità", comunque rivestiti con conci in pietrame lavico di adeguato spessore, rinvenuto nel sito del crollo, in modo da simulare gli originali muri a secco.

Si potrà operare con il principio della "sostituzione" anche per i muri di confine delle proprietà private con tratti viari pubblici, solo ove queste strutture svolgano la funzione di muri di contenimento.

Nei casi di "sostituzione" di cui sopra a costituire il rivestimento esterno dovrà impiegarsi lo stesso materiale pietroso rinvenuto nel sito del crollo.

IL DELEGATO

(Arch. Giuseppe Marano)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 3

(Dott. Franco La Fico Guzzo)

IL SOPRINTENDENTE

(Arch. Irene Donatella Aprile)



Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)				
Stanza	50	Piano	1	Tel. 09574722	Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Responsabile dell'istruttoria	Stanza		Tel. 0957472	Collaboratore			
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopric@regione.sicilia.it - Referente:	Margherita Corsini						
Stanza	16	Piano	1	Tel. 095.74722279	Orario e giorni ricevimento:	Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30	