

Unione Europea Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 1° - Controllo dei Contratti Pubblici
Sezione Regionale dei Contratti Pubblici

Palermo Prot. n.

220567/DRT/

del 23/11/2016

Allegati n.

OGGETTO:

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) – Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti alla vigente normativa del plesso scolastico di via Carlo Alberto – D.L. 104/2013 – Piano annuale 2015 edilizia scolastica – affidamento incarico Direzione Lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione. - Segnalazione irregolarità affidamento

Riferimento a nota 68/16/Consulta Ingegneri Sicilia del 01.10.2016

Sindaco del comune di Portopalo di Capo Passero Via Lucio Tasca, 33 96010 PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) comunecp.segreteria@pec.it

Responsabile Area Tecnica del comune di Portopalo di Capo Passero Via Lucio Tasca, 33 96010 PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) comunecp.areatecnica@tin.it

p.c.

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO Dirigente Generale SEDE dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
Servizio X – interventi Edilizia scolastica e univ.
Viale Regione Siciliana, 33
90135 PALERMO
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

Presidente della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia Via Crispi, 120 90139 PALERMO ingegnerisicilia@ingpec.eu

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza (ANAC) C/o Galleria Sciarra via Minghetti, 10 00187 ROMA protocollo@pec.anticorruzione.it

Con la nota a riferimento nº 68/16 del 01.10.2016, pervenuta a questo Ufficio per conoscenza, la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha segnalato l'irregolarità dell'affidamento in oggetto distinto.

Questo Dipartimento, alla luce delle argomentazioni esposte dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia con particolare riguardo ai punti d), e) ed f), dove si ravvisa la presunta sussistenza di sostanziali inadempienze, nelle procedure seguite, in relazione al mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R.S. 31.01.2012 n. 13, laddove, nello specifico ai commi 5 – 6 e 7 vengono con chiarezza normati gli ambiti di applicazione ed i relativi adempimenti, sollecita codesta stazione appaltante, ove già non abbia provveduto, alla verifica di quanto denunciato e conseguenzialmente, in autotutela, a porre in essere gli atti opportuni e necessari al fine di ricondurre l'affidamento in oggetto negli ambiti consentiti dalle norme

Il rappresentante della stazione appaltante e dell'Area Tecnica in indirizzo, sono invitati a vigenti. documentare ed aggiornare anche mediante apposita relazione circostanziata in merito sia alla determina del responsabile dell'Area Tecnica n° 130/RV del 20.09.2016, che a tutti gli atti conseguenziali posti in essere anche per la eventuale revoca in autotutela della determinazione di che trattasi.

> Il Funzionario Direttivo (dott. Enrico Gurgone)

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1 (Ing. Giancarlo Teresi)